

**2019**

<b>Gutachten</b>
Gutachten zu ausgeführten Handwerksarbeiten an einem Nebengebäude
Gutachten zu Risschäden an den Wänden eines Wohnhauses in Schöntheichen, OT Biehla
Gutachterliche Stellungnahme zur Betondruckfestigkeit am Ringanker und den Drempelstützen am Neubau EFH in der Kirchstraße in Dresden
Gutachterliche Stellungnahme zu Mängeln am EH in Hosena
Gutachten zur Ermittlung der Ursachen für Rissbildung an einem MFH in Laubusch
Gutachten zu Risschäden an einem Wohnhaus in Krauschwitz, OT Sagar
Gutachten zu Risschäden an einem Wohnhaus in Nebelschütz
Untersuchung Brandschaden im Garagenkomplex WK I
Risschadensüberwachung der Kauen I bis V in den TA Jänschwalde

<b>Beweissicherung zum Bauvorhaben:</b>
Errichtung von 4 Löschwasserteichen im Raum der Gemeinde Schleife
Sanierung Platzbefestigung Lausitzer Platz in Hoyerswerda
Grundhafter Ausbau Adolphstraße, Flächenkanalisation in Großröhrsdorf
Neubau Parkplatz Bleichgässchen 2 in Hoyerswerda
Schmutzwasserverschließung 3. Bauabschnitt in Groß Särchen
Erweiterung ALFOTEC-Halle Am Gemeindebusch 20 in Bretnig-Hauswalde
Truppenübungsplatz (TÜP) Oberlausitz (OL) Instandsetzung Entwässerung Schießbahn 4
Grundhafter Ausbau Carl-Rosen-Straße in Großröhrsdorf
Ausbau Nordstraße in Kamenz, OT Bernbruch
Externe Maßnahmen E 1 und E 2 bei Hoyerswerda
Grundschule am Frühlingsberg in Sohland/ Spree
Denkmalensemble Georgenberg Bereich Schwanenteich
Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Schwarzer Graben in Knappenrode
Schmutzwasserverschließung Bauabschnitt Wittichenauer Straße in Groß Särchen
Schwarze Elster, Instandsetzung HWS-Deich Ersatzmaßnahme - Feldhecke/Zuwegung Steinbruch Schwarzkollm

**2018**

<b>Gutachten</b>
Begutachtung Schäden an dem ehemaligen Streugutlager in der Friedensstraße in Kamenz
Feststellung wasserbedingter Gebäudeschäden in einem Pflegeheim in Bautzen-Seidau
Gutachterliche Stellungnahme zur Erneuerung von 3 Kellereingängen an einem MFH in Kamenz
Gutachterliche Stellungnahme zu Mängeln an Pflasterarbeiten, EFH in Knappenrode
Gutachterliche Stellungnahme zum baulichen Zustand einer Eigentumswohnung in Lohsa
Gutachterliche Stellungnahme zum baulichen Zustand einer Eigentumswohnung in Riesa
Gutachterliche Stellungnahme zu Mängeln an den Badfliesen in einem EFH in Lauta
Feststellung der Ursache für die Mängel in der Akustikdecke
Risschadensüberwachung der Kauen I bis V in den TA Jänschwalde

<b>Beweissicherung zum Bauvorhaben:</b>
LMBV - Rückbau von Masten und Freileitungen in Senftenberg
Gutachterliches Beweisverfahren zur Erfassung von Mängeln/Schäden in einer Wohnung MFH in Königswartha
Ottendorf Ockrilla, Kleine Röder, Wiederherstellung Böschungsbereiche
Kanalentschlammung in Moritzburg
Hochwasserschadensbeseitigung „HW 2013“ Erneuerung Bachverrohrung und Uferbefestigung Weißbach, Steina
Rekonstruktion der TW-Versorgungsleitung für Ruhlmühle - Döschko in Spreetal OT Neustadt
Schadensbeseitigung HW 2013 Spree Großpostwitz bis Rodewitz
Umgestaltung des Zugangsbereich der GutsMuths-Grundschule in Großräschen, Rembrandtstraße 93
Neubau ALDI/dm in Weißwasser, Berliner Straße 106
Sanierung Tischerplatz 13 in Pirna
Abbruch wasserbauliche Anlagen ehem. Welzow-Süd
Errichtung Fußweg an der Prof. Gottfried-Bombach-Straße bis zur Nordstraße in Kamenz
Ersatzaufforstung Gemarkung Saalau und Brischko
Bepflanzung S100 Ausbau in Kamenz Königsbrücker Str.
Rückübertragung/Wiederherstellung ehem. Betriebsgelände Swanenberg
Wiedererrichtung von Grundwassermess-Stellen & Zuwegung auf der Deponie Bergen
Neubau Kinderhaus Wiesa Bischofswerdaer-Straße 41 in 01917 Kamenz

**2017**

<b>Gutachten</b>
Begutachtung Schimmelschäden in einer Mietwohnung
Feststellung von wasserbedingten Schäden, Ärztehaus in Hoyerswerda
Gutachterliche Stellungnahme zu Fundamenten an einem Objekt in der Münchner Straße in Dresden
Begutachtung von Baumängeln am Wohnhaus in Schwarznaußlitz
Brückenprüfung, Erstellung Bauwerksbuch mit Prüfbefund in Schwarze Pumpe
Gutachterliche Stellungnahme zu Riss- und Wasserschäden am EFH in Lauta
Gutachterliche Stellungnahme zu Schäden an der Abdichtung im Sprinklertank eines Büro- und Geschäftshauses in der Prager Straße in Dresden
Risschadensüberwachung der Kauen I bis V in den TA Jänschwalde

<b>Beweissicherung zum Bauvorhaben:</b>
Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in der Rietzstraße 50 in 01139 Dresden
Erschließung 2. BA Gemeinde Lohsa/ Ortsteil Groß Särchen Alte Poststraße/Wittichenauer Straße und Am Anger
Erneuerung der Schmutz- und Trinkwasserleitung im Eichendorffweg in Weißwasser
HW-Schadensbeseitigung 2013 Spree oh. Deich Großpostwitz bis Straßenbrücke S115 Rodewitz
Neubau Studentenwohnheim, Nürnberger Platz, Dresden
Neubau Studentenwohnheim Nürnberger Platz in Dresden
HW-Schadensbeseitigung 2013 in Haselbachtal OT Reichenbach
Erneuerung der Verrohrung Dorfgraben Reichwalde in der Mühlenstraße
Ersatzneubau Wasserwerk Karswald

**2016**

<b>Gutachten</b>
Gutachterlicher Stellungnahme zur Nutzungsdauer von Absperrpollern
Gutachten zu Bauschäden/Rissbildungen an der Zentralstation TA Jänschwalde
Gutachterlicher Stellungnahme zu Schimmelschäden
Sachverständigengutachten zu Risschäden in der Fußbodenkonstruktion ehem. Ziegelwerk Schwarze Pumpe
Begutachtung zu Sturm-Wasserschäden in Wittichenau
Gutachterlicher Stellungnahme zur Standsicherheit Wandkonstruktion, OBI-Baumarkt in Bannewitz
Gutachten zu Baumängeln an der Fassade in Hoyerswerda
Begutachtung Schimmel- und Feuchteschäden in Schwepnitz
Begutachtung Feuchteschäden in Wiednitz

<b>Beweissicherung zum Bauvorhaben</b>
Errichtung Pharmazietrainingszentrum Pfothenhauerstr. 51 in Dresden
Sanierung Grund- und Oberschule in der Burgstraße 15 in Dohna
K 9254 - Beseitigung Hochwasserschäden in Kleinröhrsdorf
Geotechnische Sanierung am Knappensee, Medienumverlegung Bereich Neubuchwalder Bucht 2
Ern. Kellerniedergänge MFH in Kamenz
Neubau Parkplatz An der Mühle in Hoy.
Hochwasserschadenbeseitigung 2013 Mühlgraben Särchen
Ertüchtigung Wirtschaftsweg Sperrbereich Innenkippe Lohsa II

2015

<b>Gutachten</b>
Gutachterliche Stellungnahme zu Feuchteschäden am Wohnhaus Alte Dorfstraße 5 in Großdubrau
Gutachten zu Schimmelschäden und Ursachen der Mängel in Hoy. Friedrichsstraße
Gutachten zu Schimmelschäden in Hoy. Bautzener Allee
Bautechnische Begutachtung zur Sanierung von Bauschäden in Dresden, Petersburger-Straße
Gutachten zu Schimmelschäden in Hoy. B.-Brecht-Straße
Gutachterliche Stellungnahme Schimmelschäden WH Bautzener Straße in Wittichenau
Gutachterliche Stellungnahme zu Bauschäden am WH Obergersdorfer-Straße 28 in Gersdorf
Gutachten zu Fassadenschäden am Wohnhaus Macherstraße 66 in Kamenz
Gutachterliche Stellungnahme zu Mängel am Schanzenturm in der Lausker Skala
Gutachten zur Feststellung von wasserbedingten Gebäudeschäden im Stadtmuseum Hoyerswerda
Rissschadensüberwachung der Kauen I bis V in den TA Jänschwalde

<b>Beweissicherung zum Bauvorhaben</b>
Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Schwarzer Graben Hoyerswerda OT Knappenrode 2. BA, TA 1 und TA 2
Rückbau A.-Einsteinstraße 48 (ehemaliges Fernmeldeamt), Hoyerswerda
K 8478/K 8479 Ausbau Ortsdurchfahrt Gablenz 2. Bauabschnitt 2015
Kanalbau Hohe Straße in Großröhrsdorf
Hochwasserschadensbeseitigung Veilchenstraße in 01920 Haselbachtal OT Gersdorf
Abwasserentsorgung und Umverlegung TWL Hilbersdorf/Schäferei in 02894 Vierkirchen
Hochwasserschadensbeseitigung „HW 2013“ Gemeinde Haselbachtal / OT Gersdorf Ufer-, Stützwand Bereich Obergersdorfer-Straße Nr. 3
Neubau MFH mit Garagen in der Badergasse in Hoyerswerda
Fassadensanierung und Austausch der Fenster H.-Heine-Straße 1A-C in 02977 Hoyerswerda
Neubau Mehrfamilienwohnhaus Poststraße 4 in 01159 Dresden
HWS 2013, S 94 Kriepitz-Gödlau
Schmutz- und Trinkwassererschließung Weißkollm - Mittelweg
Neubau Quartier Neumarktschule Meißen
Regenwasserbecken und Baufeldfreimachung in Schwarze Pumpe