

2022

Gutachten/Stellungnahme
zu Feuchteerscheinungen am Badfenster einer OG-Wohnung in Kamenz
zu Feuchteerscheinungen in Raumecken einer Wohnung in Bröthen
zu Schimmelschäden in einem Mehrfamilienhaus in Pulsnitz
zu Feuchteerscheinungen an Fenstern eines Mehrfamilienhauses in Görlitz

2021

Gutachten/Stellungnahme
zu Schimmelschäden einer EG-Wohnung in Ottendorf-Okrilla
zu Schimmelschäden im Wohnzimmer einer EG-Wohnung in Spremberg
zu Feuchtigkeitsproblemen in Wohnzimmer und Bad einer EG-Wohnung in Weißwasser
zu Schimmelercheinungen im Wohnzimmer einer OG-Wohnung in Bautzen
zu Feuchtigkeitschäden im Schlafzimmer einer OG-Wohnung in Hoyerswerda
zu Schimmelschäden an Fensterlaibungen und Außenwänden einer OG-Wohnung in Kamenz
zu Schimmelschäden in Schlaf- und Wohnzimmer einer OG-Wohnung in Dresden

2020

Gutachten/Stellungnahme
zu Schimmelbegutachtungen in Schlaf- und Arbeitszimmer einer OG-Wohnung in Königsbrück
zu Feuchtigkeitserscheinungen in Schlaf- und Kinderzimmer einer OG-Wohnung in Görlitz
zu Schimmelproblemen im Wohnzimmer einer OG-Wohnung in Spremberg
zu Feuchtigkeitserscheinungen in Küche und Bad einer OG-Wohnung in Bautzen
zu Schimmelschäden im Schlafzimmer einer EG-Wohnung in Weißwasser
zu Schimmelschäden in einer EG-Wohnung in Laubusch

2019

Gutachten/Stellungnahme
zu Schimmelschäden in einer EG-Wohnung in Laubusch

2018

Gutachten/Stellungnahme
zu Schimmelschäden im Bad einer EG-Wohnung in Schwarzkollm
zu Schimmelschäden im Bad einer EG-Wohnung in Kamenz
zu Schimmelschäden in Wohnzimmer und Küche einer EG-Wohnung in Litschen

2017

Gutachten/Stellungnahme
zu Schimmelschäden einer EG-Wohnung in Schwarzheide
zu Schimmelschäden einer EG-Wohnung in Kamenz
zu Schimmelschäden in Wohn- und Schlafzimmer einer EG-Wohnung in Spremberg
zu einem Wasserschaden an den Außenwänden einer OG-Wohnung in Hoyerswerda
zu Schimmelschäden einer EG-Wohnung in Spremberg
zu Schimmelschäden einer Außenwand eines MFH in Hoyerswerda
zu Feuchtigkeit- und Schimmelschäden einer Wohnung in Hoyerswerda

2016

Gutachten/Stellungnahme
zu Feuchtigkeit- und Schimmelschäden einer EG-Wohnung in Wittichenau
zu Feuchtigkeit- und Schimmelschäden im Bad einer EG-Wohnung in Hoyerswerda
zu Schimmelschäden im Bad einer EG-Wohnung in Brischko

2014/2015

Gutachten/Stellungnahme
zu bautechnischen Schimmeluntersuchungen einer Wohnung in Wittichenau
zu Schimmel- und Stockflecken einer EG-Wohnung in Hoyerswerda
zu Schimmeluntersuchungen in Wohn- und Schlafzimmer einer OG-Wohnung in Bröthen-Michalken
zu bautechnischen Schimmeluntersuchungen eines Fensters einer OG-Wohnung in Hoyerswerda
zu Schimmeluntersuchungen in Schlaf- und Wohnzimmer einer EG-Wohnung in Spremberg